

Annexure D
Building Safety Certificate

No.

Dated: 02/04/2026

It is Certified that the existing building Mahajana Public School (name of the building or premises) at Jayalakshmipuram, Mysuru-570012 (Address) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in School	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No of Floor (s) in Block	G+3					

The Building is owned/occupied by Mahajana Public School (name of the institution) have complied with the Building safety requirement in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of Public Works (PWD) (Name of Department/Govt) on 01/04/2026 (date of inspection) in the presence of Principal, Mahajana Public School (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from 02/04/2026 for a period of 5 Years years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. It has been Suggested to implement safety rules in school premises
2. Make sure to keep school premises clean and keep toilet clean

Issued on 02/04/2026 at Mysuru by

* Strike out whichever is not applicable, In case of block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with Seal:

[Signature]
Name: Assistant Executive Engineer

Designation: Public Works Department

Name & Address of Department Office: No. 1 Special Sub-Division
Nazarbad, Mysuru-570 010.

[Signature]
Hon. Secretary
Mahajana Education Society, (S)
Jayalakshmipuram,
MYSORE - 570 012

[Signature]
PRINCIPAL
MAHAJANA PUBLIC SCHOOL
JAYALAKSHMIPURAM, MYSORE-570 012

ಸಂಖ್ಯೆ/ಸರ್ಕಾರಂ/ಲೋ.ಇ/ನಂ.1/ಬಿಉವಿ/ಮೈ/ಸೂ.ನಂ-1/2025-26/10

ರವರಿಗೆ,

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಮಹಾಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ,
ಮೈಸೂರು-570012.

2025/04/2026


ಮಾನ್ಯರೇ,

- ವಿಷಯ:- ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
- ಉಲ್ಲೇಖ:- 1) ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ/59/ಬಿಇಡಿ/2019 ದಿನಾಂಕ 06/05/2022
- 2) ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ/59/ಬಿಇಡಿ/2019 ದಿನಾಂಕ 25/09/2024
- 3) ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 07/03/2026
- 4) Buildpoint Construction and Technologies Pvt Ltd., Mysuru ರವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ 23/03/2026

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (3) ರಲ್ಲಿ ಶಾವು ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 01/04/2026 ರಂದು ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1. ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವು ನೆಲ+3 ಅಂತಸ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ನೆಲ+2 ಅಂತಸ್ತು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ಟ್ರಾಬ್ ಮತ್ತು ಬೀಮ್‌ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ Framed Structure ನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಅಂತಸ್ತು ಶೀಟ್ ರೂಫಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವು 2006 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡವು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
3. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಾಲೇಜು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
4. ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25 ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದು, ಕಿರಿಯ, ಹಿರಿಯ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
5. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಲೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು Buildpoint Construction and Technologies Pvt Ltd., Mysuru ರವರು ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 23/03/2026 ರಂದು ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ Ultrasonic Pluse Velocity Test and Rebound hammer Test ಮಾಡಿ ಉಲ್ಲೇಖ (4) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.


PRINCIPAL
MAHAJANA PUBLIC SCHOOL
JAYALAKSHMI PURAM, MYSORE-570012

ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜು ಆವಳಿತ ಸಂದರ್ಭಯು ಸಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು:-

1. ಸದರಿ ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ದುರಸ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
2. ಸದರಿ ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ಭಾವಣೆ ಮೇಲೆ ರೇಖರಣೆಯಾಗುವ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯಾನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ನೀರಿನ ಸ್ಕಳಗಳನ್ನು ರುಚಿಯಾಗಿಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
3. ಸದರಿ ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
4. ಸದರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಪುನಃ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
5. ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ರುಚಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದು, ಲೆಖಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಣೆಯಿಂದ ನೀರು ಸೋರದಂತೆ ಕ್ರಮ ಪಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಮಹಾಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರುರವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ/43/ಪಿಜಿ/2022 ದಿನಾಂಕ 18/05/2022 ಆದೇಶದಂತೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು The Assistant Executive Engineer, PWD No. 1 Speical Sub division, Mysuru ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 5,000/- ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 02/04/2026 ರಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ಡಿ.ಡಿ. ಸಂಖ್ಯೆ: 846943 ರಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವು "Structurally Stable" ಇರುವುದಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 05 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಅಂದರೆ 2026-27 ರಿಂದ 2030-31 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

M-S. Rajashekar
PRINCIPAL
MAHAJANA PUBLIC SCHOOL
JAYALAKSHMIPURAM, MYSORE-570 012

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಇಂಜಿನಿಯರ್),
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ನಂ.1 ವಿಲೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಸರ್ಕಾರದ, ಮೈಸೂರು-570010.

X Vijayalakshmi Muralidhar
Hon. Secretary
Mahajana Education Society (S)
Jayalakshmi puram,
MYSORE - 570 012